

Dostępność budynków Uniwersytetu Opolskiego						
WYDZIAŁ / ADRES BUDYNKU	OGÓLNE DOSTOSOWANIE	WEJŚCIE DO BUDYNKU	WINDA	DOSTOSOWANA TOALETA	KOMUNIKACJA POZIOMA	KOMUNIKACJA PIONOWA
<b>Collegium Civitas</b> ul. Katowicka 89	Tak	Podjazd z poręczami, z przodu budynku przy głównym wejściu	Tak	Tak - na każdym piętrze	Brak różnicy poziomów	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Collegium Iuridicum</b> ul. Katowicka 87	Tak	Winda zewnętrzna przy bocznym wejściu do budynku	Tak	Tak - na każdym piętrze	Występuje różnica poziomu na parterze - brak dostępu do portierni dla osób z problemami ruchowymi, korzystającymi z windy przy wejściu bocznym.	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Collegium Pedagogicum</b> ul. Józefa Czaplika 2A	Tak	Podjazd po prawej stronie od głównego wejścia	Tak	Tak	Brak różnicy poziomów	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
ul. Oleska 48	Częściowo	Podjazd z poręczami od strony kampusu	Tak	Tak	Występuje różnica poziomów bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi.	
<b>Wydział Ekonomiczny</b> ul. Ozimska 46	Częściowo	Winda z lewej strony budynku wyposażona w dzwonek przywołujący osobę uprawnioną do uruchomienia windy.	Tak	Nie	Występuje różnica poziomu na parterze oraz pierwszym piętrze bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi.	Winda umożliwia dostęp do głównych pięter w budynku. Nie umożliwia dostępu do półpięter.
<b>Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej</b> ul. Kardynała Bolesława Kominka 6a	Tak	Główne wejście bez utrudnień. Do wejścia prowadzą strome podjazdy z dwóch stron budynku z poręczami.	Tak	Tak - na każdym piętrze	Brak różnic poziomów.	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Collegium Maius</b> Plac Kopernika 11A	Tak	Wejście boczne z lewej strony budynku bez utrudnień prowadzące bezpośrednio do windy	Tak	Tak	Występują różnice poziomów bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi.	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Collegium Minus</b> Plac Kopernika 11	Tak	Główne wejście bez utrudnień. Do wejścia prowadzą strome podjazdy z dwóch stron budynku z poręczami.	Tak	Tak - na każdym piętrze	Brak różnicy poziomów	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Studenckie Centrum Kultury</b> ul. Katowicka 95	Tak	Podjazd z przodu budynku przy głównym wejściu	Tak	Tak - na każdym piętrze	Różnica poziomu w korytarzu prowadzącym do tylnego wyjścia bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Instytut Sztuki</b> ul. Wrocławska 4	Tak	Winda schodowa za drzwiami wejściowymi.	Tak	Tak	Brak różnicy poziomów.	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Instytut Historii</b> ul. Strzelców Bytomskich 2	Częściowo	Krótki podjazd bez poręczy	Tak - schodowa	Nie	Występują różnice poziomów - winda schodowa umożliwia dostanie się na każdy z nich	Winda schodowa - umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Wydział Teologiczny</b> ul. Wojciecha Drzymały 1A						
ul. Romana Dmowskiego 7	Nie		Nie	Nie		Brak windy uniemożliwia komunikację pionową dla osób z problemami ruchowymi.
Plac Staszica 1		Podjazd z tyłu budynku z poręczami	Tak	Tak - na każdym piętrze	Występują różnice poziomów	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.
<b>Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi</b> ul. Oleska 22	Nie	Wejście główne po schodach - bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi.	Nie	Nie		Brak windy uniemożliwia komunikację pionową dla osób z problemami ruchowymi.

#### Akademiki

<b>D.S. Niechcic</b> ul. Katowicka 87B	Tak	Podjazd z poręczami przy tylnym wejściu	Tak	Tak - w każdym mieszkalnym module	Brak różnic poziomów.	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.	Dostosowane moduły mieszkaniowe na pierwszym piętrze. Dostosowane łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje 2-osobowe.
<b>D.S. Kmicic</b> ul. Grunwaldzka 31	Częściowo	Winda zewnętrzna wyposażona w dzwonek przywołujący osobę upoważnioną do uruchomienia windy	Tak	Tak - na parterze	Brak różnic poziomów.	Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku.	Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek.
<b>D.S. Spójnik</b> ul. Katowicka 91-93	Nie	Podjazd bez poręczy przy tylnym wejściu do budynku	Nie	Nie	Występują różnice poziomów bez dostosowań.	Brak dostępu do pięter w budynku.	Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek.
<b>D.S. Mrowisko</b> ul. Katowicka 89	Nie	Brak dostosowania	Ne	Nie	Występują różnice poziomów bez dostosowań.	Brak dostępu do pięter w budynku.	Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek.