

| Dostępność budynków Uniwersytetu Opolskiego | | | | | | |
|---|---------------------|--|----------------|-------------------------|---|--|
| WYDZIAŁ / ADRES BUDYNKU | OGÓLNE DOSTOSOWANIE | WEJŚCIE DO BUDYNKU | WINDA | DOSTOSOWANA TOALETA | KOMUNIKACJA POZIOMA | KOMUNIKACJA PIONOWA |
| <i>Collegium Civitas</i> ul. Katowicka 89 | Tak | Podjazd z poręczami, z przodu budynku przy głównym wejściu | Tak | Tak - na każdym piętrze | Brak różnicy poziomów | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Collegium Iuridicum</i> ul. Katowicka 87 | Tak | Winda zewnętrzna przy bocznym wejściu do budynku | Tak | Tak - na każdym piętrze | Występuje różnica poziomu na parterze - brak dostępu do portierni dla osób z problemami ruchowymi, korzystającymi z windy przy wejściu bocznym. | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Collegium Pedagogicum</i> ul. Józefa Czaplaka 2A | Tak | Podjazd po prawej stronie od głównego wejścia | Tak | Tak | Brak różnicy poziomów | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| ul. Oleska 48 | Częściowo | Podjazd z poręczami od strony kampusu | Tak | Tak | Występuje różnica poziomów bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi. | |
| <i>Wydział Ekonomiczny</i> ul. Ozimska 46 | Częściowo | Winda z lewej strony budynku wyposażona w dzwonek przywołujący osobę uprawnioną do uruchomienia windy. | Tak | Nie | Występuje różnica poziomu na parterze oraz pierwszym piętrze bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi. | Winda umożliwia dostęp do głównych pięter w budynku. Nie umożliwia dostępu do półpięter. |
| <i>Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej</i> ul. Kardynała Bolesława Kominka 6a | Tak | Główne wejście bez utrudnień. Do wejścia prowadzą strome podjazdy z dwóch stron budynku z poręczami. | Tak | Tak - na każdym piętrze | Brak różnic poziomów. | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Collegium Maius</i> Plac Kopernika 11A | Tak | Wejście boczne z lewej strony budynku bez utrudnień prowadzące bezpośrednio do windy | Tak | Tak | Występują różnice poziomów bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi. | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Collegium Minus</i> Plac Kopernika 11 | Tak | Główne wejście bez utrudnień. Do wejścia prowadzą strome podjazdy z dwóch stron budynku z poręczami. | Tak | Tak - na każdym piętrze | Brak różnicy poziomów | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Studenckie Centrum Kultury</i> ul. Katowicka 95 | Tak | Podjazd z przodu budynku przy głównym wejściu | Tak | Tak - na każdym piętrze | Różnica poziomu w korytarzu prowadzącym do tylnego wyjścia bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Instytut Sztuki</i> ul. Wrocławska 4 | Tak | Winda schodowa za drzwiami wejściowymi. | Tak | Tak | Brak różnicy poziomów. | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Instytut Historii</i> ul. Strzelców Bytomskich 2 | Częściowo | Krótki podjazd bez poręczy | Tak - schodowa | Nie | Występują różnice poziomów - winda schodowa umożliwia dostanie się na każdy z nich | Winda schodowa - umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Wydział Teologiczny</i> ul. Wojciecha Drzymały 1A | Tak | Podjazd bez poręczy przy tylnym wejściu do budynku | Tak | Tak - na piętrze -1 | Brak różnicy poziomów | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| ul. Romana Dmowskiego 7 | Nie | | Nie | Nie | | Brak windy uniemożliwia komunikację pionową dla osób z problemami ruchowymi. |
| Plac Staszica 1 | Tak | Podjazd z tyłu budynku z poręczami | Tak | Tak - na każdym piętrze | Występują różnice poziomów | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. |
| <i>Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi</i> ul. Oleska 22 | Nie | Wejście główne po schodach - bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi. | Nie | Nie | | Brak windy uniemożliwia komunikację pionową dla osób z problemami ruchowymi. |

Akademiki

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----|-----------------------------------|--|---|---|
| <i>D.S. Niechcic</i> ul. Katowicka 87B | Tak | Podjazd z poręczami przy tylnym wejściu | Tak | Tak - w każdym mieszkalnym module | Brak różnic poziomów. | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. | Dostosowane moduły mieszkaniowe na pierwszym piętrze. Dostosowane łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje 2-osobowe. |
| <i>D.S. Kmicic</i> ul. Grunwaldzka 31 | Częściowo | Winda zewnętrzna wyposażona w dzwonek przywołujący osobę upoważnioną do uruchomienia windy | Tak | Tak - na parterze | Brak różnic poziomów. | Winda umożliwia dostęp do każdego piętra w budynku. | Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek. |
| <i>D.S. Spólnik</i> ul. Katowicka 91-93 | Nie | Podjazd bez poręczy przy tylnym wejściu do budynku | Nie | Nie | Występują różnice poziomów bez dostosowań. | Brak dostępu do pięter w budynku. | Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek. |
| <i>D.S. Mrowisko</i> ul. Katowicka 89 | Nie | Brak dostosowania | Ne | Nie | Występują różnice poziomów bez dostosowań. | Brak dostępu do pięter w budynku. | Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek. |